

2. EL ARAÇ SATIŞ EKSPERTİZ FORMU

Tarih 04 17/11 2018
 Plaka 34 GH 0331
 Marka/Model Ford Focus

Km 31362
 Muayene Geçerlilik Trh. 31362
 Renk OPAK METALİK
 Yedek Anahtar VAR YOK

ARAGİNİDİŞİ	
Ön Cam	<input type="checkbox"/> KRK
Ön Far ve Lambalar	<input type="checkbox"/> KRK
Ön panjur	<input type="checkbox"/> KRK
Kaput	<u>110</u> <input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ
Ön çamurluk (sol)	<u>110</u> <input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ
Ön Kapağı (sol)	<u>110</u> <input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ
Dikiz Aynası (sol)	<input type="checkbox"/> KRK
Direk (sol)	<u>110</u> <input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ
Arka Kapağı (sol)	<u>110</u> <input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ
Arka Çamurluk&Yan Panel (sol)	<u>110</u> <input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ
Bağaj Kapağı	<u>110</u> <input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ
Arka Panel	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ
Arka Stop ve Lambalar	<input type="checkbox"/> KRK
Bağaj Havuz Sacı	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ
Arka Çamurluk (sağ)	<u>110</u> <input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ
Benzin Depo Kapağı	<input type="checkbox"/> KRK
Arka Kapağı (sağ)	<u>110</u> <input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ
Direk (sağ)	<u>110</u> <input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ
Ön Kapağı (sağ)	<u>110</u> <input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ
Dikiz Aynası (sağ)	<input type="checkbox"/> KRK
Ön çamurluk (sağ)	<u>110</u> <input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ
Tavan	<u>110</u> <input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ

ARAGİNİÇİ	
Koltuk ve Döşemelerin Durumu	<input type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> YRT <input checked="" type="checkbox"/> LEK
Taban Halısı	<input type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> YRT <input checked="" type="checkbox"/> LEK
Tavan	<input type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> YRT <input checked="" type="checkbox"/> LEK
Paspaslar	<input type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> YRT <input checked="" type="checkbox"/> LEK <input type="checkbox"/> YOK

MEKANİK KONTROLLER	
Akü seviyesi ve Durumu	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> ARZ
Marş Motoru	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> ARZ
Klima Sistemi	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> ARZ <input type="checkbox"/> YOK
Kalorifer kademeleri	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> ARZ
Göstergeler	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> ARZ <input type="checkbox"/> KRK
Gösterge Arıza İkazları	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> ARZ
Şanzuman ve Geçişlerin kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> ARZ

ARAGİN ALETİ	
Şase Kolları ve Bağlantıları (ön)	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> \$1 <input type="checkbox"/> \$2 <input type="checkbox"/> DĞŞ
Alt Şase	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> \$1 <input type="checkbox"/> \$2 <input type="checkbox"/> DĞŞ
Şase Kolları ve Bağlantıları (arka)	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> \$1 <input type="checkbox"/> \$2 <input type="checkbox"/> DĞŞ
Taban	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> DĞŞ
Bağlantı Boruları ve Yağ Kaçakları	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR
Egzoz Boruları ve Sustunucular	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR
Alt Süspansiyon Parçaları	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR
Şaft-Aks Mili ve Körüğü	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR

LASTİK VE JANTLAR	
Sağ Ön Lastik	<u>3</u> DRN.mm
Sol Ön Lastik	<u>3</u> DRN.mm
Sağ Arka Lastik	<u>3</u> DRN.mm
Sol Arka Lastik	<u>3</u> DRN.mm
Stepne, Lastik	<u>5</u> DRN.mm
Sağ Ön Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY
Sol Ön Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY
Sağ Arka Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY
Sol Arka Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY
Stepne, Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY

EKSKRAİDÖNANIMLAR	
1-	
2-	
3-	
4-	
5-	
6-	
7-	
8-	
9-	
10-	
11-	
12-	

Ekspertiz Raporu ve Notlar: Sağ ön kapı ezik-1 Sağ arka sinyeli kırık- ön cam taş izleri- ön tampon çukuk 15cm

Ekspertizi Yapan (İsim-Soyisim-İmza): Ahmet Ferit Güner