

# 2.EL ARAÇ SATIŞ EKSPERTİZ FORMU

Tarih 23 10 2019  
Plaka 34 PD 0766  
Marka/Model MERCEDES E.180

Km 116.671  
Muayene Geçerlilik Trh. .....  
Renk  OPAK  METALİK  
Yedek Anahtar  VAR  YOK

EK - 6

## ARACIN DIŐI

Ön Cam  KRK  
Ön Far ve Lambalar  KRK  
Ön panjur  KRK  
Kapot 300 µ  ORJ  BOY  DĞŐ  
Ön çamurluk (sol) 150 µ  ORJ  BOY  DĞŐ  
Ön Kapı (sol) 150 µ  ORJ  BOY  DĞŐ  
Dikiz Aynası (sol)  KRK  
Direk (sol) 150 µ  ORJ  BOY  DĞŐ  
Arka Kapı (sol) 150 µ  ORJ  BOY  DĞŐ  
Arka Çamurluk&Yan Panel (sol) 150 µ  ORJ  BOY  DĞŐ  
Bagaj Kapağı 150 µ  ORJ  BOY  DĞŐ  
Arka Panel  ORJ  BOY  DĞŐ  
Arka Stop ve Lambalar  KRK  
Bagaj Havuz Sacı  ORJ  BOY  DĞŐ  
Arka Çamurluk (sağ) 150 µ  ORJ  BOY  DĞŐ  
Benzin Depo Kapağı  KRK  
Arka Kapı (sağ) 150 µ  ORJ  BOY  DĞŐ  
Direk (sağ) 150 µ  ORJ  BOY  DĞŐ  
Ön Kapı (sağ) 150 µ  ORJ  BOY  DĞŐ  
Dikiz Aynası (sağ)  KRK  
Ön çamurluk (sağ) 150 µ  ORJ  BOY  DĞŐ  
Tavan Cam µ  ORJ  BOY  DĞŐ

## ARACIN İÇİ

Koltuk ve Döşemelerin Durumu  NOR  YRT  LEK  
Taban Halısı  NOR  YRT  LEK  
Tavan  NOR  YRT  LEK  
Paspaslar  NOR  YRT  LEK  YOK

## MEKANİK KONTROLLER

Akü seviyesi ve Durumu  NOR  ARZ  
Marş Motoru  NOR  ARZ  
Klima Sistemi  NOR  ARZ  YOK  
Kalorifer kademeleri  NOR  ARZ  
Göstergeler  NOR  ARZ  KRK  
Gösterge Arıza İkazları  NOR  ARZ  
Şanzuman ve Geçişlerin kontrolü  NOR  ARZ

## ARACIN ALTI

Şase Kolları ve Bağlantıları (ön)  NOR  \$1  \$2  DĞŐ  
Alt Şaşe  NOR  \$1  \$2  DĞŐ  
Şase Kolları ve Bağlantıları (arka)  NOR  \$1  \$2  DĞŐ  
Taban  NOR  HSR  DĞŐ  
Bağlantı Boruları ve Yağ Kaçakları  NOR  HSR  
Egzoz Boruları ve Süstürucular  NOR  HSR  
Alt Süspansiyon Parçaları  NOR  HSR  
Şaft-Aks Mili ve Körüğü  NOR  HSR

## LASTİK ve JANTLAR

Sağ Ön Lastik 3 DRN.mm  
Sol Ön Lastik 3 DRN.mm  
Sağ Arka Lastik 3 DRN.mm  
Sol Arka Lastik 3 DRN.mm  
Stepne, Lastik 5 DRN.mm  
Sağ Ön Jant  NOR  HSR  JKY  
Sol Ön Jant  NOR  HSR  JKY  
Sağ Arka Jant  NOR  HSR  JKY  
Sol Arka Jant  NOR  HSR  JKY  
Stepne, Jant  NOR  HSR  JKY

## EKSKTRA DONANIMLAR

1-  
2-  
3-  
4-  
5-  
6-  
7-  
8-  
9-  
10-  
11-  
12-

## EKSPER RAPORU ve NOTLAR

ÖN KAPUT SÖMİE TAKMA - SOL ÖN ÇAMURLUK AYAR  
YAPILMIŐ - SAĞ FAR ÇİZ - SÜRÜŐ KOLTUĞU YIKTI - LASTİKLERİ ZATIF  
ÖN CAM ÇATLAK - ARACIN MÜHTALİE YERLERİ İZİ ÇİZİ  
GÖCÜYER VAR

## EKSPERTİZİ YAPAN (İsim, Soyisim, İmza)

MURAT ŞENOCAK