

2. EL ARAÇ SATIŞ EKSPERTİZ FORMU

Tarih: 20 12 / 2018
 Plaka: 34 PD 6790
 Marka/Model: Volkswagen - Passat

Km: 66845
 Muayene Geçerlilik Trh.:
 Renk: OPAK METALİK
 VAR YOK
 Yedek Anahtar:

ARACIN DIŐI	
Ön Cam	<input type="checkbox"/> KRK
Ön Far ve Lambalar	<input type="checkbox"/> KRK
Ön panjur	<input type="checkbox"/> KRK
Kaput	
Ön çamurluk (sol)	110 µ <input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ
Ön Kapı (sol)	110 µ <input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ
Dikiz Aynası (sol)	<input type="checkbox"/> KRK
Direk (sol)	110 µ <input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ
Arka Kapı (sol)	110 µ <input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ
Arka Çamurluk&Yan Panel (sol)	110 µ <input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ
Bagaj Kapağı	110 µ <input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ
Arka Panel	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ
Arka Stop ve Lambalar	<input type="checkbox"/> KRK
Bagaj Havuz Sacı	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ
Arka Çamurluk (sağ)	110 µ <input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ
Benzin Depo Kapağı	<input type="checkbox"/> KRK
Arka Kapı (sağ)	110 µ <input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ
Direk (sağ)	110 µ <input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ
Ön Kapı (sağ)	110 µ <input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ
Dikiz Aynası (sağ)	<input type="checkbox"/> KRK
Ön çamurluk (sağ)	300 µ <input type="checkbox"/> ORJ <input checked="" type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ
Tavan	110 µ <input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ

ARACIN İÇİ	
Koltuk ve Döşemelerin Durumu	<input type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> YRT <input checked="" type="checkbox"/> LEK
Taban Halısı	<input type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> YRT <input checked="" type="checkbox"/> LEK
Tavan	<input type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> YRT <input checked="" type="checkbox"/> LEK
Paspaslar	<input type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> YRT <input checked="" type="checkbox"/> LEK <input type="checkbox"/> YOK

MEKANİK KONTROLLER	
Akü seviyesi ve Durumu	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> ARZ
Marş Motoru	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> ARZ
Klima Sistemi	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> ARZ <input type="checkbox"/> YOK
Kalorifer kademeleri	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> ARZ
Göstergeler	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> ARZ <input type="checkbox"/> KRK
Gösterge Arıza İkazları	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> ARZ
Şanzıman ve Geçişlerin kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> ARZ

ARACIN ALTI	
Sase Kolları ve Bağlantıları (ön)	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> \$1 <input type="checkbox"/> \$2 <input type="checkbox"/> DĞŞ
Alt Şaşı	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> \$1 <input type="checkbox"/> \$2 <input type="checkbox"/> DĞŞ
Sase Kolları ve Bağlantıları (arka)	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> \$1 <input type="checkbox"/> \$2 <input type="checkbox"/> DĞŞ
Taban	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> DĞŞ
Bağlantı Boruları ve Yağ Kaçakları	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR
Egzoz Boruları ve Susturucular	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR
Alt Süspansiyon Parçaları	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR
Şaft-Aks Mili ve Körüğü	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR

LASTİK ve JANTLAR	
Sağ Ön Lastik	3 DRN.mm
Sol Ön Lastik	3 DRN.mm
Sağ Arka Lastik	3 DRN.mm
Sol Arka Lastik	3 DRN.mm
Stepne, Lastik	5 DRN.mm
Sağ Ön Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> İJKY
Sol Ön Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> İJKY
Sağ Arka Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> İJKY
Sol Arka Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> İJKY
Stepne, Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> İJKY

EKSKTRA DONANIMLAR	
1-	
2-	
3-	
4-	
5-	
6-	
7-	
8-	
9-	
10-	
11-	
12-	

EKSPER RAPORU ve NOTLAR	
Dolu izleri mevcut (Dolu hasarlı)	
Sağ direk ezik - ön arka tampon çukuk	
Ön cam taş izleri - Motor kaputu amortisörünü	
Arızeli işlevini yitirmiş değişim istenir. Kitaplık yok	
Küllük kapağı yok	

EKSPERTİZİ YAPAN (isim, soyisim, imza)	
A. İsmail Çelme	
	