

2.EL ARAÇ SATIŞ EKSPERTİZ FORMU



Tarih 18/4/2018
Plaka 34 PD 9940
Marka/Model Renault Fluence

Km 21674
Muayene Geçerlilik Trh. 3 2 2019
Renk OPAK METALİK
Yedek Anahtar VAR YOK

EK - 6

ARACIN DIŐI	
Ön Cam	<input type="checkbox"/> KRK
Ön Far ve Lambalar	<input type="checkbox"/> KRK
Ön panjur	<input type="checkbox"/> KRK
Kaput	<u>180</u> µ <input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ
Ön çamurluk (sol)	<u>170</u> µ <input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ
Ön Kapı (sol)	<u>200</u> µ <input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ
Dikiz Aynası (sol)	<input type="checkbox"/> KRK
Direk (sol)	<u>180</u> µ <input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ
Arka Kapı (sol)	<u>200</u> µ <input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ
Arka Çamurluk&Yan Panel (sol)	<u>200</u> µ <input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ
Bagaj Kapağı	<u>160</u> µ <input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ
Arka Panel	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ
Arka Stop ve Lambalar	<input type="checkbox"/> KRK
Bagaj Havuz Sacı	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ
Arka Çamurluk (sağ)	<u>200</u> µ <input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ
Benzin Depo Kapağı	<input type="checkbox"/> KRK
Arka Kapı (sağ)	<u>200</u> µ <input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ
Direk (sağ)	<u>190</u> µ <input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ
Ön Kapı (sağ)	<u>200</u> µ <input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ
Dikiz Aynası (sağ)	<input type="checkbox"/> KRK
Ön çamurluk (sağ)	<u>170</u> µ <input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ
Tavan	<u>160</u> µ <input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŞ

ARACIN İÇİ	
Koltuk ve Döşemelerin Durumu	<input type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> YRT <input checked="" type="checkbox"/> LEK
Taban Halısı	<input type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> YRT <input checked="" type="checkbox"/> LEK
Tavan	<input type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> YRT <input checked="" type="checkbox"/> LEK
Paspaslar	<input type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> YRT <input checked="" type="checkbox"/> LEK <input type="checkbox"/> YOK

MEKANİK KONTROLLER	
Akü seviyesi ve Durumu	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> ARZ
Marş Motoru	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> ARZ
Klima Sistemi	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> ARZ <input type="checkbox"/> YOK
Kalorifer kademeleri	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> ARZ
Göstergeler	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> ARZ <input type="checkbox"/> KRK
Gösterge Arıza İkazları	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> ARZ
Şanzuman ve Geçişlerin kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> ARZ

ARACIN ALTI	
Şase Kolları ve Bağlantıları (ön)	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> Ş1 <input type="checkbox"/> Ş2 <input type="checkbox"/> DĞŞ
Alt Şaşe	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> Ş1 <input type="checkbox"/> Ş2 <input type="checkbox"/> DĞŞ
Şase Kolları ve Bağlantıları (arka)	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> Ş1 <input type="checkbox"/> Ş2 <input type="checkbox"/> DĞŞ
Taban	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> DĞŞ
Bağlantı Boruları ve Yağ Kaçakları	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR
Egzoz Boruları ve Susturucular	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR
Alt Süspansiyon Parçaları	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR
Şaft-Aks Mili ve Körüğü	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR

LASTİK ve JANTLAR	
Sağ Ön Lastik	<u>3</u> DRN.mm
Sol Ön Lastik	<u>3</u> DRN.mm
Sağ Arka Lastik	<u>3</u> DRN.mm
Sol Arka Lastik	<u>3</u> DRN.mm
Stepne, Lastik	<u>5</u> DRN.mm
Sağ Ön Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY
Sol Ön Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY
Sağ Arka Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY
Sol Arka Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY
Stepne, Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY

EKSKTRA DONANIMLAR	
1-	
2-	
3-	
4-	
5-	
6-	
7-	
8-	
9-	
10-	
11-	
12-	

EKSPER RAPORU ve NOTLAR Mikron depolar yüksek, orantısız, Araç fabrika rapor mikron hatalı, Dolu odormi yapılmış, bunca dayalı tamir kusurları, bapı gatlakları mevcut. Kaput iç delikler oynanmış çamurluk, Arka havuz göçürleler, Sol arka çamurluk sürme, Arka tampon sürme, sağ ön çamurluk tam göçürle, sağ arka kapı tam göçürle. Aracın kaput kasnada muhtelif etle çizik ve göçürleler mevcut.

EKSPERTİZİ YAPAN (isim, soyisim, imza)
ZEKİ CAN KORKMAZ