

2.EL ARAÇ SATIŞ EKSPERTİZ FORMU

Tarih 25/07/2019
Plaka 34 PY 5993
Marka/Model SKODA OCTAVIA

Km 61.748
Muayene Geçerlilik Trh. 25/07/2019
Renk OPAK METALİK
Yedek Anahtar VAR YOK

EK - 6

ARACIN DIŐI

Ön Cam KRK
Ön Far ve Lambalar KRK
Ön panjur KRK
Kaput 130 µ ORJ BOY DĞŐ
Ön çamurluk (sol) 130 µ ORJ BOY DĞŐ
Ön Kapı (sol) 130 µ ORJ BOY DĞŐ
Dikiz Aynası (sol) KRK
Direk (sol) 200 µ ORJ BOY DĞŐ
Arka Kapı (sol) 130 µ ORJ BOY DĞŐ
Arka Çamurluk&Yan Panel (sol) 350 µ ORJ BOY DĞŐ
Bagaj Kapağı 130 µ ORJ BOY DĞŐ
Arka Panel ORJ BOY DĞŐ
Arka Stop ve Lambalar KRK
Bagaj Havuz Sacı ORJ BOY DĞŐ
Arka Çamurluk (sağ) 250 µ ORJ BOY DĞŐ
Benzin Depo Kapağı KRK
Arka Kapı (sağ) 130 µ ORJ BOY DĞŐ
Direk (sağ) 130 µ ORJ BOY DĞŐ
Ön Kapı (sağ) 130 µ ORJ BOY DĞŐ
Dikiz Aynası (sağ) KRK
Ön çamurluk (sağ) 130 µ ORJ BOY DĞŐ
Tavan 130 µ ORJ BOY DĞŐ

ARACIN İÇİ

Koltuk ve Döşemelerin Durumu NOR YRT LEK
Taban Halısı NOR YRT LEK
Tavan NOR YRT LEK
Paspaslar NOR YRT LEK YOK

MEKANİK KONTROLLER

Akü seviyesi ve Durumu NOR ARZ
Marş Motoru NOR ARZ
Klima Sistemi NOR ARZ YOK
Kalorifer kademeleri NOR ARZ
Göstergeler NOR ARZ KRK
Gösterge Arıza İkazları NOR ARZ
Şanzuman ve Geçişlerin kontrolü NOR ARZ

ARACIN ALTI

Şase Kolları ve Bağlantıları (ön) NOR \$1 \$2 DĞŐ
Alt ŞaŐe NOR \$1 \$2 DĞŐ
Şase Kolları ve Bağlantıları (arka) NOR \$1 \$2 DĞŐ
Taban NOR HSR DĞŐ
Bağlantı Boruları ve Yağ Kaçakları NOR HSR
Egzoz Boruları ve Susturucular NOR HSR
Alt Süspansiyon Parçaları NOR HSR
Şaft-Aks Mili ve Körüğü NOR HSR

LASTİK ve JANTLAR

Sağ Ön Lastik 3 DRN.mm
Sol Ön Lastik 3 DRN.mm
Sağ Arka Lastik 3 DRN.mm
Sol Arka Lastik 3 DRN.mm
Stepne, Lastik 5 DRN.mm
Sağ Ön Jant NOR HSR JKY
Sol Ön Jant NOR HSR JKY
Sağ Arka Jant NOR HSR JKY
Sol Arka Jant NOR HSR JKY
Stepne, Jant NOR HSR JKY

EKSKTRA DONANIMLAR

1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-
11-
12-

EKSPER RAPORU ve NOTLAR

ARAC DOLU HAZIRLI - ARACIO MUHTALIF YERLERI
ERIZ GIZL ve GÖZÜMÜN VAR.

EKSPERTİZİ YAPAN (isim, soyisim, imza)

MURAT ŞENOCAK