2.EL ARAÇ SATIŞ EKSPERTİZ FORMU

Garanti Filo

Tarih: 25/09/2019 | Km: 69.656
Plaka: 34 PY 9087 | Muayene Geçerlilik Trh.:
Marka/Model: SKODA OCTAVIA | Renk: [X] OPAK [ ] METALİK
Yedek Anahtar: [X] VAR [ ] YOK

EK - 6

ARACIN DIŞI

Ön Cam						[ ] KRK
Ön Far ve Lambalar						[ ] KRK
Ön panjur						[ ] KRK
Kaput	200 µ	[ ] ORJ	[X] BOY	[ ] DĞŞ		
Ön çamurluk (sol)	400 µ	[ ] ORJ	[X] BOY	[ ] DĞŞ		
Ön Kapı (sol)	250 µ	[ ] ORJ	[X] BOY	[ ] DĞŞ		
Dikiz Aynası (sol)						[ ] KRK
Direk (sol)	200 µ	[ ] ORJ	[X] BOY	[ ] DĞŞ		
Arka Kapı (sol)	80 µ	[ ] ORJ	[ ] BOY	[X] DĞŞ		
Arka Çamurluk&Yan Panel (sol)	450 µ	[ ] ORJ	[X] BOY	[ ] DĞŞ		
Bagaj Kapağı	130 µ	[X] ORJ	[ ] BOY	[ ] DĞŞ		
Arka Panel		[✓] ORJ	[ ] BOY	[ ] DĞŞ		
Arka Stop ve Lambalar						[ ] KRK
Bagaj Havuz Sacı		[✓] ORJ	[ ] BOY	[ ] DĞŞ		
Arka Çamurluk (sağ)	130 µ	[X] ORJ	[ ] BOY	[ ] DĞŞ		
Benzin Depo Kapağı						[ ] KRK
Arka Kapı (sağ)	130 µ	[X] ORJ	[ ] BOY	[ ] DĞŞ		
Direk (sağ)	130 µ	[X] ORJ	[ ] BOY	[ ] DĞŞ		
Ön Kapı (sağ)	130 µ	[X] ORJ	[ ] BOY	[ ] DĞŞ		
Dikiz Aynası (sağ)						[ ] KRK
Ön çamurluk (sağ)	130 µ	[X] ORJ	[ ] BOY	[ ] DĞŞ		
Tavan	110 µ	[X] ORJ	[ ] BOY	[ ] DĞŞ		

ARACIN İÇİ

Koltuk ve Döşemelerin Durumu	[ ] NOR	[ ] YRT	[✓] LEK	
Taban Halısı	[ ] NOR	[ ] YRT	[✓] LEK	
Tavan	[ ] NOR	[ ] YRT	[✓] LEK	
Paspaslar	[ ] NOR	[ ] YRT	[✓] LEK	[ ] YOK

MEKANİK KONTROLLER

Akü seviyesi ve Durumu	[X] NOR	[ ] ARZ	
Marş Motoru	[X] NOR	[ ] ARZ	
Klima Sistemi	[X] NOR	[ ] ARZ	[ ] YOK
Kalorifer kademeleri	[X] NOR	[ ] ARZ	
Göstergeler	[X] NOR	[ ] ARZ	[ ] KRK
Gösterge Arıza İkazları	[X] NOR	[ ] ARZ	
Şanzuman ve Geçişlerin kontrolü	[X] NOR	[ ] ARZ	

ARACIN ALTI

Şase Kolları ve Bağlantıları (ön)	[X] NOR	[ ] Ş1	[ ] Ş2	[ ] DĞŞ
Alt Şaşe	[X] NOR	[ ] Ş1	[ ] Ş2	[ ] DĞŞ
Şase Kolları ve Bağlantıları (arka)	[X] NOR	[ ] Ş1	[ ] Ş2	[ ] DĞŞ
Taban	[X] NOR	[ ] HSR		[ ] DĞŞ
Bağlantı Boruları ve Yağ Kaçakları	[X] NOR	[ ] HSR		
Egzoz Boruları ve Susturucular	[X] NOR	[ ] HSR		
Alt Süspansiyon Parçaları	[X] NOR	[ ] HSR		
Şaft-Aks Mili ve Körüğü	[X] NOR	[ ] HSR		

LASTİK ve JANTLAR

Sağ Ön Lastik	3 DRN.mm			
Sol Ön Lastik	3 DRN.mm			
Sağ Arka Lastik	3 DRN.mm			
Sol Arka Lastik	3 DRN.mm			
Stepne, Lastik	5 DRN.mm			
Sağ Ön Jant	[✓] NOR	[ ] HSR	[ ] JKY	
Sol Ön Jant	[✓] NOR	[ ] HSR	[ ] JKY	
Sağ Arka Jant	[✓] NOR	[ ] HSR	[ ] JKY	
Sol Arka Jant	[✓] NOR	[ ] HSR	[ ] JKY	
Stepne, Jant	[ ] NOR	[ ] HSR	[ ] JKY	

EKSKTRA DONANIMLAR

1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-
11-
12-

EKSPER RAPORU ve NOTLAR

ÖN KAPUT SÜRME TAZMA – SAĞ ÖN ÇAMURLUK AYAR YAPILMIŞ – ÖN CAM ÇATLAK – SOL ÖN KAPI CAM MOTORU TEKLİ ÇALIŞIYOR – ARACIN LASTİKLERİ ZAYIF – ARACIN MUHTELİF YERLERİ EZİK GÖÇÜK ve GÖÇÜKLER VAR.

EKSPERTİZİ YAPAN (isim, soyisim, imza)

MURAT ŞENOCAK