

2.EL ARAÇ SATIŞ EKSPERTİZ FORMU

Tarih 26 / 09 / 2019
Plaka 34 PY 9318
Marka/Model Polo

Km 64774
Muayene Geçerlilik Trh. 24.05.2021
Renk OPAK METALİK
Yedek Anahtar VAR YOK

EK - 6

ARACIN DIŐI	
Ön Cam	<input type="checkbox"/> KRK
Ön Far ve Lambalar	<input type="checkbox"/> KRK
Ön panjur	<input type="checkbox"/> KRK
Kaput	<u>120</u> µ <input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŐ
Ön çamurluk (sol)	<u>110</u> µ <input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŐ
Ön Kapı (sol)	<u>110</u> µ <input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŐ
Dikiz Aynası (sol)	<input type="checkbox"/> KRK
Direk (sol)	<u>110</u> µ <input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŐ
Arka Kapı (sol)	<u>110</u> µ <input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŐ
Arka Çamurluk&Yan Panel (sol)	<u>110</u> µ <input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŐ
Bagaj Kapağı	<u>110</u> µ <input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŐ
Arka Panel	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŐ
Arka Stop ve Lambalar	<input type="checkbox"/> KRK
Bagaj Havuz Sacı	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŐ
Arka Çamurluk (sağ)	<u>110</u> µ <input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŐ
Benzin Depo Kapağı	<input type="checkbox"/> KRK
Arka Kapı (sağ)	<u>110</u> µ <input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŐ
Direk (sağ)	<u>110</u> µ <input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŐ
Ön Kapı (sağ)	<u>110</u> µ <input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŐ
Dikiz Aynası (sağ)	<input type="checkbox"/> KRK
Ön çamurluk (sağ)	<u>110</u> µ <input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŐ
Tavan	<u>120</u> µ <input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŐ

ARACIN İÇİ	
Koltuk ve Döşemelerin Durumu	<input type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> YRT <input checked="" type="checkbox"/> LEK
Taban Halısı	<input type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> YRT <input checked="" type="checkbox"/> LEK
Tavan	<input type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> YRT <input checked="" type="checkbox"/> LEK
Paspaslar	<input type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> YRT <input checked="" type="checkbox"/> LEK <input type="checkbox"/> YOK

MEKANİK KONTROLLER	
Akü seviyesi ve Durumu	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> ARZ
Marş Motoru	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> ARZ
Klima Sistemi	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> ARZ <input type="checkbox"/> YOK
Kalorifer kademeleri	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> ARZ
Göstergeler	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> ARZ <input type="checkbox"/> KRK
Gösterge Arıza İkazları	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> ARZ
Şanzuman ve Geçişlerin kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> ARZ

ARACIN ALTI	
Şase Kolları ve Bağlantıları (ön)	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> \$1 <input type="checkbox"/> \$2 <input type="checkbox"/> DĞŐ
Alt ŞaŐe	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> \$1 <input type="checkbox"/> \$2 <input type="checkbox"/> DĞŐ
Şase Kolları ve Bağlantıları (arka)	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> \$1 <input type="checkbox"/> \$2 <input type="checkbox"/> DĞŐ
Taban	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> DĞŐ
Bağlantı Boruları ve Yağ Kaçakları	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR
Egzoz Boruları ve Susturucular	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR
Alt Süspansiyon Parçaları	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR
Şaft-Aks Mili ve Körüğü	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR

LASTİK ve JANTLAR	
Sağ Ön Lastik	<u>3</u> DRN.mm
Sol Ön Lastik	<u>3</u> DRN.mm
Sağ Arka Lastik	<u>3</u> DRN.mm
Sol Arka Lastik	<u>3</u> DRN.mm
Stepne, Lastik	<u>5</u> DRN.mm
Sağ Ön Jant	<input type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY
Sol Ön Jant	<input type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY
Sağ Arka Jant	<input type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY
Sol Arka Jant	<input type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY
Stepne, Jant	<input type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY

EKSKTRA DONANIMLAR	
1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-
11-
12-

EKSPER RAPORU ve NOTLAR

Muhtelif ezik, çizik, taş izleri ve kulbunim kaynaklı aşınma/yıpranmalar mevcut. Ön ve arka tamponlarda çizikler, sürtmeler mevcut. Tavan döşemesinde yarık izi. Bagaj parvizatunun ipi eksik. Kaput taş izleri, iç trim malzemelerle çizikler.

EKSPERTİZİ YAPAN (isim, soyisim, imza)

BERKAN KUMBARACI