

## 2.EL ARAÇ SATIŞ EKSPERTİZ FORMU



Tarih 217/2018  
Plaka 34 RP9523  
Marka/Model SKODA OCTAVIA

Km 57.130  
Muayene Geçerlilik Trh.   
Renk  OPAK  METALİK  
Yedek Anahtar  VAR  YOK

ARACIN DIŐI	
Ön Cam	<input type="checkbox"/> KRK
Ön Far ve Lambalar	<input type="checkbox"/> KRK
Ön panjur	<input type="checkbox"/> KRK
Kaput	<u>200</u> µ <input type="checkbox"/> ORJ <input checked="" type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŐ
Ön çamurluk (sol)	<u>130</u> µ <input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŐ
Ön Kapı (sol)	<u>130</u> µ <input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŐ
Dikiz Aynası (sol)	<input type="checkbox"/> KRK
Direk (sol)	<u>130</u> µ <input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŐ
Arka Kapı (sol)	<u>130</u> µ <input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŐ
Arka Çamurluk&Yan Panel (sol)	<u>130</u> µ <input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŐ
Bagaj Kapağı	<u>130</u> µ <input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŐ
Arka Panel	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŐ
Arka Stop ve Lambalar	<input type="checkbox"/> KRK
Bagaj Havuz Sacı	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŐ
Arka Çamurluk (sağ)	<u>130</u> µ <input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŐ
Benzin Depo Kapağı	<input type="checkbox"/> KRK
Arka Kapı (sağ)	<u>130</u> µ <input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŐ
Direk (sağ)	<u>130</u> µ <input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŐ
Ön Kapı (sağ)	<u>130</u> µ <input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŐ
Dikiz Aynası (sağ)	<input type="checkbox"/> KRK
Ön çamurluk (sağ)	<u>130</u> µ <input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŐ
Tavan	<u>130</u> µ <input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŐ

ARACIN İÇİ	
Koltuk ve Döşemelerin Durumu	<input type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> YRT <input checked="" type="checkbox"/> LEK
Taban Halısı	<input type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> YRT <input checked="" type="checkbox"/> LEK
Tavan	<input type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> YRT <input checked="" type="checkbox"/> LEK
Paspaslar	<input type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> YRT <input checked="" type="checkbox"/> LEK <input type="checkbox"/> YOK

MEKANİK KONTROLLER	
Akü seviyesi ve Durumu	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> ARZ
Marş Motoru	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> ARZ
Klima Sistemi	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> ARZ <input type="checkbox"/> YOK
Kalorifer kademeleri	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> ARZ
Göstergeler	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> ARZ <input type="checkbox"/> KRK
Gösterge Arıza İkazları	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> ARZ
Şanzuman ve Geçişlerin kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> ARZ

ARACIN ALTI	
Şaşe Kolları ve Bağlantıları (ön)	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> \$1 <input type="checkbox"/> \$2 <input type="checkbox"/> DĞŐ
Alt Şaşe	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> \$1 <input type="checkbox"/> \$2 <input type="checkbox"/> DĞŐ
Şaşe Kolları ve Bağlantıları (arka)	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> \$1 <input type="checkbox"/> \$2 <input type="checkbox"/> DĞŐ
Taban	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> DĞŐ
Bağlantı Boruları ve Yağ Kaçakları	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR
Egzoz Boruları ve Susturucular	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR
Alt Süspansiyon Parçaları	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR
Şaft-Aks Mili ve Körüğü	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR

LASTİK ve JANTLAR	
Sağ Ön Lastik	<u>3</u> DRN.mm
Sol Ön Lastik	<u>3</u> DRN.mm
Sağ Arka Lastik	<u>3</u> DRN.mm
Sol Arka Lastik	<u>3</u> DRN.mm
Stepne, Lastik	<u>3</u> DRN.mm
Sağ Ön Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY
Sol Ön Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY
Sağ Arka Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY
Sol Arka Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY
Stepne, Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY

EKSKTRA DONANIMLAR	
1-	
2-	
3-	
4-	
5-	
6-	
7-	
8-	
9-	
10-	
11-	
12-	

**EKSPER RAPORU ve NOTLAR**  
14. DÖŞEMELER YANIK İZİ - SOL ÖN KAPU GÖRÜNÜMLERİ -  
SOL ARKA KAPU 2. GÖRÜNÜMLERİ - HAFIF PAZ İZLERİ VAR - ARKA TAMPOUN  
SÜRTME - SAĞ ARKA ÇAMURLUK 2 GÖRÜNÜMLERİ - SAĞ ÖN ÇAMURLUK  
DERİN KIZILIKLAR - TAMPOUNLAR SÜRTME - MUHTELF ERİME, ÇIZIK  
TAŞ İZLERİ MEYKUT - SAĞ ÖN ÇAMURLUK AYAR

**EKSPERTİZİ YAPAN (isim, soyisim, imza)**  
ZEKİ CAN KORKMAZ