

2.EL ARAÇ SATIŞ EKSPERTİZ FORMU



Tarih: 12 / 2019
Plaka: 34 SK 0792
Marka/Model: VW PASSAT

Km: 35.262
Muayene Geçerlilik Trh.:
Renk: OPAK METALİK
Yedek Anahtar: VAR YOK

EK - 6

ARACIN DIŐI

Ön Cam	<input type="checkbox"/>	KRK
Ön Far ve Lambalar	<input type="checkbox"/>	KRK
Ön panjur	<input type="checkbox"/>	KRK
Kaput	120 µ <input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŐ	
Ön çamurluk (sol)	120 µ <input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŐ	
Ön Kapı (sol)	120 µ <input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŐ	
Dikiz Aynası (sol)	<input type="checkbox"/>	KRK
Direk (sol)	120 µ <input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŐ	
Arka Kapı (sol)	120 µ <input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŐ	
Arka Çamurluk&Yan Panel (sol)	120 µ <input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŐ	
Bagaj Kapağı	120 µ <input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŐ	
Arka Panel	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŐ	
Arka Stop ve Lambalar	<input type="checkbox"/>	KRK
Bagaj Havuz Sacı	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŐ	
Arka Çamurluk (sağ)	120 µ <input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŐ	
Benzin Depo Kapağı	<input type="checkbox"/>	KRK
Arka Kapı (sağ)	120 µ <input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŐ	
Direk (sağ)	120 µ <input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŐ	
Ön Kapı (sağ)	120 µ <input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŐ	
Dikiz Aynası (sağ)	<input type="checkbox"/>	KRK
Ön çamurluk (sağ)	120 µ <input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŐ	
Tavan	120 µ <input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŐ	

ARACIN İÇİ

Koltuk ve Döşemelerin Durumu	<input type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> YRT <input checked="" type="checkbox"/> LEK
Taban Halısı	<input type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> YRT <input checked="" type="checkbox"/> LEK
Tavan	<input type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> YRT <input checked="" type="checkbox"/> LEK
Paspaslar	<input type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> YRT <input checked="" type="checkbox"/> LEK <input type="checkbox"/> YOK

MEKANİK KONTROLLER

Akü seviyesi ve Durumu	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> ARZ
Marş Motoru	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> ARZ
Klima Sistemi	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> ARZ <input type="checkbox"/> YOK
Kalorifer kademeleri	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> ARZ
Göstergeler	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> ARZ <input type="checkbox"/> KRK
Gösterge Arıza İkazları	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> ARZ
Şanzuman ve Geçişlerin kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> ARZ

ARACIN ALTI

Şase Kolları ve Bağlantıları (ön)	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> \$1 <input type="checkbox"/> \$2 <input type="checkbox"/> DĞŐ
Alt Şaşe	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> \$1 <input type="checkbox"/> \$2 <input type="checkbox"/> DĞŐ
Şase Kolları ve Bağlantıları (arka)	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> \$1 <input type="checkbox"/> \$2 <input type="checkbox"/> DĞŐ
Taban	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> DĞŐ
Bağlantı Boruları ve Yağ Kaçakları	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR
Egzoz Boruları ve Susturucular	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR
Alt Süspansiyon Parçaları	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR
Şaft-Aks Mili ve Körüğü	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR

LASTİK ve JANTLAR

Sağ Ön Lastik	3	DRN.mm
Sol Ön Lastik	3	DRN.mm
Sağ Arka Lastik	3	DRN.mm
Sol Arka Lastik	3	DRN.mm
Stepne, Lastik	7	DRN.mm
Sağ Ön Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY	
Sol Ön Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY	
Sağ Arka Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY	
Sol Arka Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY	
Stepne, Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY	

EKSKTRA DONANIMLAR

1-	
2-	
3-	
4-	
5-	
6-	
7-	
8-	
9-	
10-	
11-	
12-	

EKSPER RAPORU ve NOTLAR

Dolu izleri var -

- dolu izi onarımı yapılmış - aracın genelinde

gizli yerlerde, çamurluklar, çamurluklar mevcut - Sol ön zalı çamurluk boyasında leke var - Arka tampon sürtme - ön tampon sürtme - muhtelif diğer gizli izleri mevcut.

EKSPERTİZİ YAPAN (isim, soyisim, imza)

ZEKİ CAN KORKMAZ