

2.EL ARAÇ SATIŞ EKSPERTİZ FORMU



Tarih 13 / 04 / 2019
Plaka 34 SK 4.208
Marka/Model Fiat Egea

Km 46.918
Muayene Geçerlilik Trh.
Renk OPAK METALİK
Yedek Anahtar VAR YOK

EK - 6

ARACIN DIŐI			
Ön Cam		<input type="checkbox"/> KRK	
Ön Far ve Lambalar		<input type="checkbox"/> KRK	
Ön panjur		<input type="checkbox"/> KRK	
Kaput	100 µ	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŐ	
Ön çamurluk (sol)	100 µ	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŐ	
Ön Kapı (sol)	100 µ	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŐ	
Dikiz Aynası (sol)		<input type="checkbox"/> KRK	
Direk (sol)	100 µ	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŐ	
Arka Kapı (sol)	100 µ	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŐ	
Arka Çamurluk&Yan Panel (sol)	100 µ	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŐ	
Bagaj Kapağı	100 µ	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŐ	
Arka Panel		<input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŐ	
Arka Stop ve Lambalar		<input type="checkbox"/> KRK	
Bagaj Havuz Sacı		<input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŐ	
Arka Çamurluk (sağ)	100 µ	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŐ	
Benzin Depo Kapağı		<input type="checkbox"/> KRK	
Arka Kapı (sağ)	100 µ	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŐ	
Direk (sağ)	100 µ	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŐ	
Ön Kapı (sağ)	100 µ	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŐ	
Dikiz Aynası (sağ)		<input type="checkbox"/> KRK	
Ön çamurluk (sağ)	100 µ	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŐ	
Tavan	100 µ	<input checked="" type="checkbox"/> ORJ <input type="checkbox"/> BOY <input type="checkbox"/> DĞŐ	

ARACIN İÇİ			
Koltuk ve Döşemelerin Durumu	<input type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> YRT <input checked="" type="checkbox"/> LEK		
Taban Halısı	<input type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> YRT <input checked="" type="checkbox"/> LEK		
Tavan	<input type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> YRT <input checked="" type="checkbox"/> LEK		
Paspaslar	<input type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> YRT <input checked="" type="checkbox"/> LEK <input type="checkbox"/> YOK		

MEKANİK KONTROLLER			
Akü seviyesi ve Durumu	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> ARZ		
Marş Motoru	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> ARZ		
Klima Sistemi	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> ARZ <input type="checkbox"/> YOK		
Kalorifer kademeleri	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> ARZ		
Göstergeler	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> ARZ <input type="checkbox"/> KRK		
Gösterge Arıza İkazları	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> ARZ		
Şanzuman ve Geçişlerin kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> ARZ		

ARACIN ALTI			
Şase Kolları ve Bağlantıları (ön)	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> \$1 <input type="checkbox"/> \$2 <input type="checkbox"/> DĞŐ		
Alt Şase	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> \$1 <input type="checkbox"/> \$2 <input type="checkbox"/> DĞŐ		
Şase Kolları ve Bağlantıları (arka)	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> \$1 <input type="checkbox"/> \$2 <input type="checkbox"/> DĞŐ		
Taban	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> DĞŐ		
Bağlantı Boruları ve Yağ Kaçakları	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR		
Egzoz Boruları ve Susturucular	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR		
Alt Süspansiyon Parçaları	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR		
Şaft-Aks Mili ve Körüğü	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR		

LASTİK ve JANTLAR			
Sağ Ön Lastik	3	DRN.mm	
Sol Ön Lastik	3	DRN.mm	
Sağ Arka Lastik	3	DRN.mm	
Sol Arka Lastik	3	DRN.mm	
Stepne, Lastik	5	DRN.mm	
Sağ Ön Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY		
Sol Ön Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY		
Sağ Arka Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY		
Sol Arka Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY		
Stepne, Jant	<input checked="" type="checkbox"/> NOR <input type="checkbox"/> HSR <input type="checkbox"/> JKY		

EKSKTRA DONANIMLAR			
1-			
2-			
3-			
4-			
5-			
6-			
7-			
8-			
9-			
10-			
11-			
12-			

EKSPER RAPORU ve NOTLAR	
<u>Arka tampon çök - Kaput hasır çök - Ön cam çatlağı</u>	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

EKSPERTİZİ YAPAN (isim, soyisim, imza)	
MURAT ŞENOCAK	